



# Atestado de Qualificação

## Programa Setorial da Qualidade - Tintas Imobiliárias Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat

Para mais informações sobre o Programa Setorial da Qualidade: <http://pbqp-h.mdr.gov.br/>

A ABRAFATI - Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas e a  
TESIS - Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia Ltda. atestam que a empresa

### **IBRATIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

Unidade Fabril:  
Franco da Rocha - SP  
Maceió - AL

Endereço:  
Av. Sinato, 105, Chácara Maristela  
2ª Tv. do Distrito Ind. Gov. Luís Cavalcante, Quadra B, s/nº, Tabuleiro dos Martins

CNPJ:  
48.597.074/0001-83  
24.239.931/0001-05

está qualificada junto ao Programa Setorial da Qualidade - Tintas Imobiliárias, do PBQP-H de acordo com o Relatório Setorial de nº 72, com os produtos: a(s) tinta(s) látex em conformidade com a NBR 15079-1:2019;

- ✓ **Ibratin Tinta Acrílica Econômica (Econômica)**
- ✓ **Ibratin Tinta Acrílica Econômica Engenharia (Econômica)**
- ✓ **Ibratin Tinta para Gesso (Econômica)**
- ✓ **Ibratin Divina Construções (Econômica)**
- ✓ **Ibratin Nacor Tinta Acrílica Econômica (Econômica)**
- ✓ **Ibratin Tinta Acrílica Standard (Standard)**
- ✓ **Ibratin Tinta Acrílica Standard Engenharia (Standard)**
- ✓ **Ibratin Nacor Tinta Acrílica Standard (Standard)**
- ✓ **Ibratin Tinta Acrílica Premium (Premium)**
- ✓ **Ibratin Tinta Acrílica Premium Engenharia (Premium)**

a(s) massa(s) niveladora(s) em conformidade com a NBR 15348:2006;

- ✓ **Ibratin Complementos Massa Corrida**
- ✓ **Ibratin Massa Corrida Engenharia**
- ✓ **Ibratin Complementos Massa Acrílica**
- ✓ **Ibratin Massa Acrílica Engenharia**

Emissão: 16 de agosto de 2021 – Validade: 15 de novembro de 2021

DocuSigned by:  
  
0A8FB5854C44C...

**Luiz Cornacchioni**  
Presidente Executivo



Rua Dr. Cardoso de Melo, 1340 cj131 – São Paulo - SP

DocuSigned by:  
  
107CFE2F12ED4C6...

**Jairo Cukierman**  
Sócio-Diretor

**TESIS**

Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia Ltda.  
Rua Guaipá, 486 – São Paulo - SP



TPQ2/1076/ATESTADOS/RS072/040821